



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад № 11 «Колокольчик»**

632637, Свердловская обл.,
Талицкий район, п. Троицкий, ул. Комарова
д. 11
тел. 8(34371)4-14-02,
e – mail kolokolchik11ds@mail.ru

ПЛАН

Предписание №56/1/1 от 03 августа 2020 «Об устранении нарушений требования пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара».

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Мероприятие	Отметка о выполнении
1.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании детского сада	2 квартал 2021 года	Необходим монтаж и установка эвакуационного освещения	<ol style="list-style-type: none"> Сметная документация готова Необходимы денежные средства на устранение Предписания об выявленных нарушениях
2.	Отсутствие противопожарных дверей	2 квартал 2021 года	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях складских помещений ,прачечной, костюмерной таблички категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение прачечной). Данные таблички разместить в соответствии с категорией определённой (рассчитанной) в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.	<ol style="list-style-type: none"> Необходимы денежные средства на устранение Предписания об выявленных нарушениях
3	Металлические наружные лестницы (3 типа) не соответствуют требованиям пожарной безопасности (уклон лестницы более 60 градусов, проступни выполнены не сплошным, а из арматуры) и не обеспечивают безопасность людей при <i>эвакуации.</i>	2 квартал 2021 года	Металлические наружные лестницы (3 типа) выполнить в соответствии с требованиями пожарной безопасности (с уклоном лестницы не более 60 градусов, проступни <i>выполнить сплошными</i>	Необходимы денежные средства на устранение Предписания об выявленных нарушениях.

4	Система автоматической системы оповещения и управления эвакуацией в здании, выполнена с нарушениями, а именно формирование сигналов управления системами оповещения смонтированной на объекте защиты, осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р СП 5.13130-2009	2 квартал 2021 года		Необходимы денежные средства на устранение Предписания об выявленных нарушениях.
5	На объекте защиты эксплуатируется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией, которая достигла своего предельного состояния.(срока службы 10 лет	2 квартал 2021 года		Необходимы денежные средства на устранение Предписания об выявленных нарушениях.

Заведующий:



/Е.М.Плотникова/